

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Özfer Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1014137 YİBF, Sarıtaş Yapı Denetim A.Ş.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1545178 YİBF, ve Sarıtaş Antalya Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1407841 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Özfer Yapı Denetim Ltd. Şti., Sarıtaş Yapı Denetim A.Ş., ve Sarıtaş Antalya Yapı Denetim A.Ş.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Vehbi ÇEVİK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16825, Oda Sicil No: 13079)

Diyap Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1526887, 1534357 ve 1526902 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Diyap Yapı Denetim Ltd. Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Ali ZENGİN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26885, Oda Sicil No: 37878), Gülay Çetin TAYFUN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17098, Oda Sicil No: 24860), Mehmet Ali ÖZGENÇOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18712, Oda Sicil No: 56978), Süleyman AYDIN'ın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25051, Oda Sicil No: 55260),

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 8. fıkrası uyarınca denetçi belgesinin iptal edilmesi ve üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması;

Diyap Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1526887, 1534357 ve 1526902 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Diyap Yapı Denetim Ltd. Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Bünyamin ERİM (Makine Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 102718), İslam ALTAŞ (Elektrik Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 59765), Şiyar BAYKAL'ın (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 122759),

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 9. fıkrası uyarınca üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması;

Bakanlık Makamının 23.08.2019 tarihli ve 196927 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7389/1-1