

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Sakarya İlinde faaliyet gösteren 499 no 'lu laboratuvar izin belgesine sahip Sonat İnş. ve Yapı Malz. Sondaj Müh. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. 'nin Laboratuvar İzin Belgesinin 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununun 8 inci maddesi 10 uncu fıkrasının (e) bendinin (2) nolu alt bendi uyarınca iptal edilerek faaliyetine son verilmesi, sözleşmesinin feshedilmesi ve Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin birinci fıkrasındaki esaslarda göz önünde bulundurularak teminatının irat kaydedilmesi, 4708 sayılı Kanun 8 inci maddesinin on ikinci fıkrası gereği Sonat İnş. ve Yapı Malz. Sondaj Müh. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. 'nin şirket müdürü ve şirket kurucusu Ekrem ÇATALBAŞ ve şirket kurucusu Semra Nur ÇATALBAŞ 'ın üç yıl süreyle herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev alamayacağı ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olamayacağı, 4708 sayılı Kanun 8 inci maddesinin on üçüncü fıkrası gereği Sonat İnş. ve Yapı Malz. Sondaj Müh. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. 'nin denetçi mühendisi Hacire KAÇMAZ ve deney yapan elamanı Ekrem ÇATALBAŞ 'ın üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev alamayacağı ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olamayacağı Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 13.06.2023 tarih ve 624/10 no 'lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 21.06.2023 tarih ve 6801858 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

Cevre, Sehircilik ve İklim Deęişikliği Bakanlıđı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

17.05.2023 tarihli ve 32193 sayılı Resmi Gazete ilanında Karalar Yapı Denetim Ltd. Şti. ve BS Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1225681 YİBF nolu yapıya ilişkin alınan 08.05.2023 tarih ve 6375071 sayılı Makam Olur'unda sehven yazılan "...4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesi 4. fıkrası (d) bendinde ..." ifadesinin çıkarılarak yerine "...Karalar Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesi 4. fıkrasının (d) bendindeki hükümlere göre yerine getirmediđi, ve BS Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendi ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesi 2. fıkrasının (b) ve (d) bentlerindeki hükümlere göre yerine getirmediđi anlaşıldığından ..." ifadesinin eklenmesi Genel Müdürlük Makamının 05.07.2023 tarihli ve 6784578 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6808/1-1

Cevre, Sehircilik ve İklim Deęişikliği Bakanlıđı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Alin Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1167519, 1439091 ve 1439282 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediđi anlaşılan Alin Yapı Denetim Ltd. Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Ahmet ASLİM (Makine Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 26572),

Karaman Devran Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1576969, 1410132 ve 1410126 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediđi anlaşılan Karaman Devran Yapı Denetim Ltd. Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Aliye AKGÖZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 27550, Oda Sicil No: 10650), Erhan TÜRKÖGULLARI (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20278, Oda Sicil No: 20805),

Alin Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1522344, 1439091, 1522367, 1522412, 1439282 ve 1439305 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediđi anlaşılan Alin Yapı Denetim Ltd. Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Bayram ARAS (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6011, Oda Sicil No: 12520), Tolga GÖZÜTOK (Makine Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 47861), Tuncay AKAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 27544, Oda Sicil No: 27830),

Baş Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1860405, 1860404 ve 1758314 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediđi anlaşılan Baş Yapı Denetim Ltd. Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Bekir YETİŞTİRİCİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25777, Oda Sicil No: 7835),

Balkara Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 890590, 1162423 ve 1410119 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediđi anlaşılan Balkara Yapı Denetim Ltd. Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Vedia DUMANSIZ'ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12067, Oda Sicil No: 6016),

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortađı da olmaması;

Bakanlık Makamının 05.07.2023 tarihli ve 6799041 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6809/1-1