

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası gereği çekirdek personel eksikliğini 90 takvim günü içerisinde tamamlamayan;

Ardahan ilinde faaliyet gösteren 3989 belge no'lu RİJİT 75 Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Hatay ilinde faaliyet gösteren 3944 belge no'lu BİLGİ TEKNİK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Hatay ilinde faaliyet gösteren 1687 belge no'lu TOROSLAR Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Adıyaman ilinde faaliyet gösteren 1207 belge no'lu ŞİMAL Yapı Denetim Ltd.

Şti.'lerinin yapı denetim izin belgesi, Bakanlık Makamınının 24.09.2023 tarih ve 7425803 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Eski İzmir Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1243311, 1226406, 1160766, 1301189, 1203690 ve 1306644 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Eski İzmir Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Ahmet DEMİRER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:25122, Oda Sicil No:10050),

Eski İzmir Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1226406, 1203690 ve 1195934 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Eski İzmir Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Ahmet YİĞİTÇE (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:102045),

Aden35 Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1726367, 1726370, 1726374, 1726378, 1726382 ve 1726386 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Aden35 Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Ali AĞAN (Makine Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:14695), Hasan Akın TOYGARLAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13074, Oda Sicil No:9249), Mahmut Nedim ÇAKAN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:29731, Oda Sicil No:6316), Metin AKSOY (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:27783, Oda Sicil No:19223), Serkan ARGİN (Elektrik Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:60456),

Kastamonu Birlik Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 920296, 920288 ve 880397 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Kastamonu Birlik Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Ali Kerim ÖZDİKMENLİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:25715, Oda Sicil No:10863),

Bursa Dinamik Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1588140, 1586657, 1586709, 1586758, 1586818, 1586887, 1586915, 1586959 ve 1587009 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Bursa Dinamik Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Haydar BIYIKLI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8591, Oda Sicil No:5843),

Sahram Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1022673, 1022679 ve 1022687 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Sahram Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Levent YAPICI (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:47834), Mustafa Kemal TUGAY (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23565, Oda Sicil No:49422),

Alpa Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1667960, 1950163 ve 1779158 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Alpa Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Şahin TURAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22534, Oda Sicil No:51609), Şavki ALTINIŞIK (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:33468),

Sahra Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 666676 ve 627107 YİBF ve Sahram Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1022673, 1022679, 1022687 ve 1023227 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Sahra Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Sahram Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Taner TONGUÇ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8389, Oda Sicil No:9122),

DNT Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1418007, 1548208 ve 1548156 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan DNT Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Çağdaş DOĞAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:32458, Oda Sicil No:67028),

DNT Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1548208, 1548156 ve 1548211 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan DNT Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Enes YAZGAN (Mimar, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:58497),

Asude Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1151716, 1512351 ve 1460513 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Asude Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Hasan BAŞBİLEN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:27636, Oda Sicil No:46800),

Yapıkent Yapı Denetim A.Ş.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1728509 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Yapıkent Yapı Denetim A.Ş.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası ve 1655149 ve 1593939 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Yapıkent Yapı Denetim A.Ş.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Tahsin ÇİLİNGİROĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9529, Oda Sicil No:7401),

DNT Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1402116, 1418007, 1548208, 1548156, 1548211 ve 1548214 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan DNT Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Züleyha YAŞAR'ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19966, Oda Sicil No:9808),

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması;

Bakanlık Makamınının 24.09.2023 tarihli ve 7422471 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.