

**Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Periyot Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Ray Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul ili, Esenyurt ilçesi, 1001 ada, 14 parsel üzerindeki 659194 YİBF nolu (A Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2037 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Periyot Yapı Denetim Ltd.Şti. ve 2484 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ray Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne, aynı Kanun'un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Periyot Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin kuruluş ortağı Nebahat YÜKSEKTEPE'nin (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:40992) ve Ray Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin kuruluş ortağı İbrahim HACIOĞLU'nun (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 36973) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 08.05.2023 tarihli ve 6374829 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5141/1/1-1



**Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Periyot Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Ray Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul ili, Esenyurt ilçesi, 1001 ada, 14 parsel üzerindeki 659199 YİBF nolu (B Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2037 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Periyot Yapı Denetim Ltd.Şti. ve 2484 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ray Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne, aynı Kanun'un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Periyot Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin kuruluş ortağı Nebahat YÜKSEKTEPE'nin (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:40992) ve Ray Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin kuruluş ortağı İbrahim HACIOĞLU'nun (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 36973) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 08.05.2023 tarihli ve 6374861 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5141/2/1-1



**Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Periyot Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Ray Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul ili, Esenyurt ilçesi, 1001 ada, 14 parsel üzerindeki 1361674 YİBF nolu (C Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2037 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Periyot Yapı Denetim Ltd.Şti. ve 2484 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ray Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne, aynı Kanun'un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren

başlatılması, Periyot Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin kuruluş ortağı Nebahat YÜKSEKTEPE'nin (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:40992) ve Ray Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin kuruluş ortağı İbrahim HACIOĞLU'nun (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 36973) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 08.05.2023 tarihli ve 6374880 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5141/3/1-1

•

**Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Periyot Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Ray Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul ili, Esenyurt ilçesi, 1001 ada, 14 parsel üzerindeki 1361730 YİBF nolu (D Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2037 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Periyot Yapı Denetim Ltd.Şti. ve 2484 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ray Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne, aynı Kanun'un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Periyot Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin kuruluş ortağı Nebahat YÜKSEKTEPE'nin (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:40992) ve Ray Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin kuruluş ortağı İbrahim HACIOĞLU'nun (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 36973) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 08.05.2023 tarihli ve 6374892 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5141/4/1-1

•

**Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Periyot Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Ray Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul ili, Esenyurt ilçesi, 1001 ada, 14 parsel üzerindeki 1361734 YİBF nolu (E Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2037 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Periyot Yapı Denetim Ltd.Şti. ve 2484 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ray Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne, aynı Kanun'un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Periyot Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin kuruluş ortağı Nebahat YÜKSEKTEPE'nin (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:40992) ve Ray Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin kuruluş ortağı İbrahim HACIOĞLU'nun (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 36973) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 08.05.2023 tarihli ve 6374911 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5141/5/1-1

**Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Periyot Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Ray Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul ili, Esenyurt ilçesi, 1001 ada, 14 parsel üzerindeki 1361761 YİBF nolu (F Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2037 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Periyot Yapı Denetim Ltd.Şti. ve 2484 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ray Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne, aynı Kanun'un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Periyot Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin kuruluş ortağı Nebahat YÜKSEKTEPE'nin (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:40992) ve Ray Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin kuruluş ortağı İbrahim HACIOĞLU'nun (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 36973) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 08.05.2023 tarihli ve 6374930 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5141/6/1-1

**Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Periyot Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Ray Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul ili, Esenyurt ilçesi, 1001 ada, 14 parsel üzerindeki 1361785 YİBF nolu (G Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2037 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Periyot Yapı Denetim Ltd.Şti. ve 2484 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ray Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne, aynı Kanun'un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Periyot Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin kuruluş ortağı Nebahat YÜKSEKTEPE'nin (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:40992) ve Ray Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin kuruluş ortağı İbrahim HACIOĞLU'nun (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 36973) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 08.05.2023 tarihli ve 6374948 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5141/7/1-1

**Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Periyot Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Ray Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul ili, Esenyurt ilçesi, 1001 ada, 14 parsel üzerindeki 1361797 YİBF nolu (H Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2037 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Periyot Yapı Denetim Ltd.Şti. ve 2484 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ray Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne, aynı Kanun'un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren

başlatılması, Periyot Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin kuruluş ortağı Nebahat YÜKSEKTEPE'nin (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:40992) ve Ray Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin kuruluş ortağı İbrahim HACIOĞLU'nun (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 36973) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 08.05.2023 tarihli ve 6374960 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5141/8/1-1

**Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Sahilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denizli ili, Bozkurt İlçesi, 4307 parsel üzerindeki 1119804 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2175 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sahilkent Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne, aynı Kanun'un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Sahilkent Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin kuruluş ortağı Kadir Saim BİRCAN'ın (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:99436) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 08.05.2023 tarihli ve 6374977 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5141/9/1-1

**Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Asilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denizli ili, Buldan İlçesi, 365 ada, 68 parsel üzerindeki 1527789 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2526 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asilkent Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne, aynı Kanun'un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi ve yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının 08.05.2023 tarihli ve 6374988 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5141/10/1-1

**Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

İzmir Kent Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir ili, Konak İlçesi, 92 pafta, 994 ada, 1 parsel üzerindeki 1598504 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2164 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İzmir Kent Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne, aynı Kanun'un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, İzmir Kent Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mustafa SAFRANCILAR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1253, Oda Sicil No: 30545), Tayip HACET (İnşaat

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5748, Oda Sicil No: 25570), Çiğdem AKKAYA (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 112850), Gürkan TOSUN'un (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 101233) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, İzmir Kent Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin kuruluş ortağı Burak Cem AKSOY'un (Mimar, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:69322) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 08.05.2023 tarihli ve 6375003 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5141/11/1-1

**Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Eski İzmir Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir ili, Menderes İlçesi, 628 ada, 1 parsel üzerindeki 1326364 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2208 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Eski İzmir Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne, aynı Kanun'un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Eski İzmir Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin kuruluş Funda KAYA'nın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:26473, Oda Sicil No:79291) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 08.05.2023 tarihli ve 6375021 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5141/12/1-1

**Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Üç Gözler Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın ili, Kuşadası İlçesi, 137 ada, 20 parsel üzerindeki 1771483 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2599 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Üç Gözler Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne, aynı Kanun'un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Üç Gözler Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Muharrem DEMİRTAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24224, Oda Sicil No: 31661), Ersin Can RAHATGÜN'ün (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 92431) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Üç Gözler Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin kuruluş ortağı Nihat BOZKURT'un (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:28732, Oda Sicil No:41094) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 08.05.2023 tarihli ve 6375037 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5141/13/1-1

**Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Ordu Detay Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Ordu ili, Altınordu İlçesi, 5018 ada, 1 parsel üzerindeki 1631033 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesi 4.fıkrasının (ç) ve (l) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2945 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ordu Detay Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne, aynı Kanun'un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Ordu Detay Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Hüsamettin KILIÇ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16883, Oda Sicil No: 9381), Özgür GÜNDÜZ'ün (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:112753) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Ordu Detay Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin kuruluş ortakları Kürşad KILIÇ (İnşaat Mühendisi Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:97581), Turhan TURAL'ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:30577, Oda Sicil No:87075) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 08.05.2023 tarihli ve 6375053 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5141/14/1-1

**Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Karalar Yapı Denetim Ltd.Şti. ve BS Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Ordu ili, Fatsa ilçesi, 711 ada, 9 parsel üzerindeki 1225681 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesi 4.fıkrası (d) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 1565 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Karalar Yapı Denetim Ltd.Şti. ve 2876 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip BS Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne, aynı Kanun'un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Karalar Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin kuruluş ortağı Şakir KARAOĞLANOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:25606, Oda Sicil No: 54644), Denizhan YENİLMEZ YÜCETEPE'nin (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:33982, Oda Sicil No:37501) ve BS Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin kuruluş ortağı Bülent YÜCETEPE'nin (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:25773 Oda Sicil No: 24728) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 08.05.2023 tarihli ve 6375071 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5141/15/1-1

**Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Güzelyalı Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Ordu ili, Fatsa İlçesi, 129 ada, 8 parsel üzerindeki 1615159 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a) bendi ile Yapı Denetimi

Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 1.fıkrası ve 2.fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2837 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Güzelyalı Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne, aynı Kanun'un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Güzelyalı Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Hasan ÖZTÜRK'ün (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10568, Oda Sicil No: 14691) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Güzelyalı Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin kuruluş ortağı Engin TÜRKELİ'nin (İnşaat Mühendisi Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16755, Oda Sicil No:38485) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 08.05.2023 tarihli ve 6375083 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5141/16/1-1

•

**Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Ordu Res Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Ordu ili, Ünye İlçesi, 1124 ada, 225 parsel üzerindeki 1753969 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4.fıkrasının (d) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 3431 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ordu Res Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne, aynı Kanun'un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Ordu Res Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Osman KUTUPOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21463, Oda Sicil No: 26857), Arife Aslı KUTUPOĞLU ŞENTÜRK'ün (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 104443) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Ordu Res Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin kuruluş ortağı Arife Aslı KUTUPOĞLU ŞENTÜRK'ün (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 104443) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 08.05.2023 tarihli ve 6375097 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5141/17/1-1

•

**Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Doğruyapı Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul ili, İstanbul Trakya Serbest Dış Ticaret Bölgesi,, 650 ada, 1 parsel üzerindeki 1609394 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2103 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Doğruyapı Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne, aynı Kanun'un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Doğruyapı Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin kuruluş Muharrem YILMAZ'ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:31291,

Oda Sicil No: 92703) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 08.05.2023 tarihli ve 6375115 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5141/18/1-1

**Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Pratik Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul ili, Pendik İlçesi, G22A15B1C pafta, 10867 ada, 16 parsel üzerindeki 1830692

YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 1787 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Pratik Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne, aynı Kanun'un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Pratik Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Reyhan UÇAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5239, Oda Sicil No: 28940), Recep ÖNER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4600, Oda Sicil No: 12920), Bahar GÜRSOY'un (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 47433) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Pratik Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin kuruluş ortağı İsmail DOĞANER'in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14798, Oda Sicil No:10657) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 08.05.2023 tarihli ve 6375120 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5141/19/1-1

**Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Anadolu Yapı Denetim Hiz. San.ve A.Ş.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Ankara ili, Etimesgut ilçesi, 46043 ada, 1 parsel üzerindeki 801923 YİBF nolu yapıyı

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 26 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Anadolu Yapı Denetim Hiz. San.ve A.Ş.' ne, aynı Kanun'un 8. maddesinin (g) bendinin, 1 numaralı alt bendi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 08.05.2023 tarihli ve 6375553 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5141/20/1-1

**Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Üç-Mevsim Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın ili, Didim İlçesi, 1494 ada, 23 parsel üzerindeki 186554 YİBF nolu yapıyı 4708

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununun 2. maddesinin, 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 874 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Üç-Mevsim Yapı Denetim Ltd.Şti.' ne, aynı Kanun'un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni



iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 08.05.2023 tarihli ve 6375538 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5141/21/1-1

•

**Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Fay Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın ili, Didim ilçesi, 1876 ada, 1 parsel üzerindeki 143924 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununun 2. maddesinin, 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 138 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip

Fay Yapı Denetim Ltd.Şti.' ne, aynı Kanun'un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 08.05.2023 tarihli ve 6375544 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5141/22/1-1

•

**Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Asır Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Ankara ili, Etimesgut İlçesi, 46043 ada, 4 parsel üzerindeki 1382675 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a) bentlerindeki hükümlere göre bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 629 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asır Yapı Denetim Ltd.Şti.' ne, aynı Kanun'un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Asır Yapı Denetim Ltd.Şti.' nin kuruluş ortağı Ömer YILMAZ 'ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 765, Oda Sicil No: 33983), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması, Bakanlık Makamının 08.05.2023 tarihli ve 6375559 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5141/23/1-1

•

**Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Bes Yapı Denetim Limited Şirketi'ne'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul ili, Bahçelievler ilçesi, 244DT4B pafta, 1107 ada, 99 nolu parsel üzerindeki 1583718 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2975 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bes Yapı Denetim Limited Şirketi'ne, aynı Kanununun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bes Yapı Denetim Limited Şirketi'ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Cumali SARAL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4517, Oda Sicil No: 13408) ve Deniz Tuğçe KIZILKAYA'nın (Mimar, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 51983) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bes Yapı Denetim Limited Şirketi'nin kuruluş ortağı Sümeyra

EROĞLU'nun (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 30828, Oda Sicil No: 38312), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması ,Bakanlık Makamının 08.05.2023 tarihli ve 6375570 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5141/24/1-1

**Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Şehzade Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul ili, Beylikdüzü İlçesi, 568 ada, 63 nolu parsel üzerindeki 1536059 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununun 2. maddesinin, 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 1576 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şehzade Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne, aynı Kanun'un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Şehzade Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin kuruluş ortağı Nuri ÇOLAK'ın (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 121110) , yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması, Bakanlık Makamının 08.05.2023 tarihli ve 6375161 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5141/25/1-1

**Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Aydın Yeşilvadi Yapı Denetim Limited Şirketi'ne'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın ili, Köşk ilçesi, 4829 parsel üzerindeki 1714619 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2845 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aydın Yeşilvadi Yapı Denetim Limited Şirketi'ne, aynı Kanununun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Aydın Yeşilvadi Yapı Denetim Limited Şirketi'ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Mehmet Emin KARABAĞLI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5394, Oda Sicil No: 34984) ve Mehmet Ali YÖNDEMLİ (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 115762), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Aydın Yeşilvadi Yapı Denetim Limited Şirketi'nin kuruluş ortağı Süleyman ÖCAL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 34540, Oda Sicil No: 92070),yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması ,Bakanlık Makamının 08.05.2023 tarihli ve 6375523 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5141/26/1-1

**Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Atasoy Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın ili, Didim İlçesi, 2325 ada, 16 parsel üzerindeki 276889 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılır; 686 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Atasoy Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne, aynı Kanun'un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 08.05.2023 tarihli ve 6375234 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5141/27/1-1

**Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Üç-Mevsim Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın ili, Didim İlçesi, 1493 ada, 25 parsel üzerindeki 186566 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fikrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılır; 874 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Üç-Mevsim Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne, aynı Kanun'un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 08.05.2023 tarihli ve 6375240 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5141/28/1-1

**Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Derya Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın ili, Didim İlçesi, 2056 ada, 1 parsel üzerindeki 222621 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fikrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılır; 451 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Derya Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne, aynı Kanun'un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 08.05.2023 tarihli ve 6375249 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5141/29/1-1

**Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Derya Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın ili, Didim İlçesi, 2017 ada, 1 parsel üzerindeki 200043 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fikrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılır; 451 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Derya Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne, aynı Kanun'un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 08.05.2023 tarihli ve 6375260 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5141/30/1-1

**Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Delice Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Yozgat ili, Yerköy İlçesi, 4 pafta, 442 ada, 13 parsel üzerindeki 1728287 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fikrasının (a), (c) ve (g)

bentleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrası, 2. fıkrasının (b) ve (d) bentleri, 4. fıkrasının (ç), (l) ve (o) bentleri ile 6. maddesinin 1., 4. ve 6. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2633 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Delice Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne, aynı Kanun'un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Delice Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Fatih GÜRDAL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17265, Oda Sicil No: 52501) ve Erkut ÇETİNTÜRK'ün (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13195, Oda Sicil No: 7221)

Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Delice Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin kuruluş ortakları Demirhan ARSLAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 28510, Oda Sicil No: 83020) ve Hüseyin KARABULUT'un (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26558, Oda Sicil No: 28476) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 08.05.2023 tarihli ve 6375270 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5141/31/1-1

**Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Yıldırım Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Adana ili, Sarıçam İlçesi, 505 ada, 7 parsel üzerindeki 1165263 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrası ve 4. fıkrasının (l) bendi, 6. maddesinin 4. ve 6. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 1669 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yıldırım Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne, aynı Kanun'un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yıldırım Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin kuruluş ortağı Adem YILDIRIM'ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4108, Oda Sicil No: 22897) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 08.05.2023 tarihli ve 6375285 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5141/32/1-1

**Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Uzman Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Adana ili, Çukurova İlçesi, 7036 ada, 1 parsel üzerindeki 838356 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a) bendi ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrası, 2. fıkrasının (b) bendi ve 6. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 240 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Uzman Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne, aynı Kanun'un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 08.05.2023 tarihli ve 6375293 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5141/33/1-1

**Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Uzman Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Adana ili, Çukurova İlçesi, 7036 ada, 1 parsel üzerindeki 838362 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a) bendi ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrası, 2. fıkrasının (b) bendi ve 6. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 240 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Uzman Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne, aynı Kanun'un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 08.05.2023 tarihli ve 6375322 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5141/34/1-1

**Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Bora Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli ili, Kandıra İlçesi, F24D09C3C pafta, 130 ada, 13 parsel üzerindeki 1534910 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2351 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bora Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne, aynı Kanun'un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bora Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin kuruluş ortağı Ahmet Cenk ARKAN'ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 35673, Oda Sicil No: 49456) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 08.05.2023 tarihli ve 6375334 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5141/35/1-1

**Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

İlk Nur Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Ankara ili, Etimesgut İlçesi, 24D-4D pafta, 63400 ada, 1 parsel üzerindeki 1550640 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 1821 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İlk Nur Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne, aynı Kanun'un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, İlk Nur Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Ömer Mete ÜNVER'in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20747, Oda Sicil No: 51615) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, İlk Nur Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin kuruluş ortağı Ömer Mete ÜNVER'in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20747, Oda Sicil No: 51615) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 08.05.2023 tarihli ve 6375346 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5141/36/1-1

**Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Yigit Oluşum Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul ili, Kadıköy İlçesi, 283 pafta, 3424 ada, 6 parsel üzerindeki 1332549 YİBF nolu

(H Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2162 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yigit Oluşum Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne, aynı Kanun'un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yigit Oluşum Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ali DURAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 401, Oda Sicil No: 30151), Neşe BİRİNCİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 30316, Oda Sicil No: 21941), Tuğçe IŞIKLAR FARHAN'ın (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 124875) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Yigit Oluşum Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin kuruluş ortağı Recep KARAVAR'ın (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 107021) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 08.05.2023 tarihli ve 6375361 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5141/37/1-1

**Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Yapıkent Yapı Denetim A.Ş.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul ili, Sultanbeyli İlçesi, G22B01C1C pafta, 106 ada, 34 parsel üzerindeki 1655149

YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2325 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yapıkent Yapı Denetim A.Ş.'ne, aynı Kanun'un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yapıkent Yapı Denetim A.Ş.'ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Tahsin ÇİLİNGİROĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9529, Oda Sicil No: 7401) ve Halit Emre YAKUT'un (Mimar, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 69409) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Yapıkent Yapı Denetim A.Ş.'nin kuruluş ortağı Enes ALEMDAR'ın (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 101635) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 08.05.2023 tarihli ve 6375372 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5141/38/1-1

**Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Tralles Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın ili, Efeler İlçesi, M19B18B4B-4C pafta, 169 ada, 10 parsel üzerindeki 1475635

YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2762 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tralles Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne, aynı Kanun'un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin

Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Tralles Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Lütfü Aydın GÜLTEKİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10799, Oda Sicil No: 20962) ve Tarkans Zorlu KOŞAR'ın (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 58199) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Tralles Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin kuruluş ortağı Tarkans Zorlu KOŞAR'ın (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 58199) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 08.05.2023 tarihli ve 6375388 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5141/39/1-1

•

**Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Karahan Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın ili, Efeler İlçesi, 19J-I pafta, 2090 ada, 5 parsel üzerindeki 1626797 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 1929 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Karahan Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne, aynı Kanun'un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Karahan Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mehmet Ata YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25284, Oda Sicil No: 27782), Zülfü CANTİMUR (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 106650) ve Gökhan YILDIRIMER'in (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 70809)

Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Karahan Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin kuruluş ortakları Zülfü CANTİMUR (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 106650) ve Mahmut KARAHAN'ın (Mimar, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 21115) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 08.05.2023 tarihli ve 6375432 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5141/40/1-1

•

**Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

BKare Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul ili, Şişli İlçesi, 221 pafta, 1263 ada, 71 parsel üzerindeki 1585018 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2841 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip BKare Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne, aynı Kanun'un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, BKare Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Erol KANZA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14699, Oda Sicil No: 2332), Tamer KOÇ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24151, Oda Sicil No: 58076), Kasım Emre GÜNEY (İnşaat

Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 146307) ve Bilal ULUCAN'ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24427, Oda Sicil No: 58676) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, BKare Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin kuruluş ortağı Bilal ULUCAN'ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24427, Oda Sicil No: 58676) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 08.05.2023 tarihli ve 6375437 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5141/41/1-1

**Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

BKare Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul ili, Şişli İlçesi, 221 pafta, 1263 ada, 71 parsel üzerindeki 1585025 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2841 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip BKare Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne, aynı Kanun'un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, BKare Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin kuruluş ortağı Bilal ULUCAN'ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24427, Oda Sicil No: 58676) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 08.05.2023 tarihli ve 6375449 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5141/42/1-1

**Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Şems Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul ili, Sultanbeyli İlçesi, G22B01A3A pafta, 6090 ada, 15 parsel üzerindeki 1868909 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2391 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şems Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne, aynı Kanun'un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Şems Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ayşe Tuğçe ULU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20717, Oda Sicil No: 66304) ve Yasin ŞAHİN'in (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 95261) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Şems Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin kuruluş ortakları Can Barış CENGİZ (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 74502) ve Oğuzhan KOBYA'nın (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 116398) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 08.05.2023 tarihli ve 6375463 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5141/43/1-1



## **Çevre, Sehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Damga Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul ili, Küçükçekmece İlçesi, 22 pafta, 12911 parsel üzerindeki 1394844 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2488 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Damga Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne, aynı Kanun'un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Damga Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ahmet SEVER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25427, Oda Sicil No: 10223), Tahsin İVEDİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24769, Oda Sicil No: 21549) ve Ahmet GÜNDOĞDU'nun (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 85277) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Damga Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin kuruluş ortakları Mustafa HACIOSMANOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24587, Oda Sicil No: 68232) ve Serdar ÇINAR'ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 33045, Oda Sicil No: 46765) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 08.05.2023 tarihli ve 6375512 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5141/44/1-1

## **Çevre, Sehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Hatay Akdeniz Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Hatay ili, Dörtöyl İlçesi, 1391 parsel üzerindeki 1475435 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. Maddesinin 4. Fıkrasının (l) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2405 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Hatay Akdeniz Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne, aynı Kanun'un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Hatay Akdeniz Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Bayazıt DOĞAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13301, Oda Sicil No: 20554), Mehmet ÇOBAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18718, Oda Sicil No: 28898), Alaeddin HOCAOĞULLARI (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26945, Oda Sicil No: 30704), Mehmet YÜZÜGÜLEÇ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15867, Oda Sicil No: 5873), Güler DÜZENLİ'nin (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 139889) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Hatay Akdeniz Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin kuruluş ortağı Gökhan BAYRAMOĞLU'nun (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26961, Oda Sicil No: 43446) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 08.05.2023 tarihli ve 6375174 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5141/45/1-1

## **Çevre, Sehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Öztlü Yapı Denetim Hiz.Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1226552 ve 1160812 YİBF nolu ve Menderes Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 769624, 634873, 634869 ve 634871 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Öztlü Yapı Denetim Hiz.Ltd.Şti. ve Menderes Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Abdulaziz GÜRBİLEK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11418, Oda Sicil No:6903),

Eski İzmir Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1195926, 1355016, 1295844, 1326364, 1210534, 1210518, 1195924, 1195922 ve 1195921 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Eski İzmir Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Ahmet DEMİRER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:25122, Oda Sicil No:10050),

Eski İzmir Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1326364, 1195926, 1295844, 1195924, 1195922 ve 1195921 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Eski İzmir Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Ahmet YİĞİTÇE (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:102045),

Kon-Den Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1114680 YİBF nolu ve Baş Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1860405 ve 1860404 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Kon-Den Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8.maddesi uyarınca idari para cezası ve Baş Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Ali ACIPAYAM (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:26461, Oda Sicil No:43653),

Asilkent Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1268579 YİBF nolu ve Didyma Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 983918 ve 979547 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Asilkent Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Didyma Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Ali İLGÜN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13479, Oda Sicil No:10523),

Mevlana Yapı Denetim A.Ş.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1652798 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Mevlana Yapı Denetim A.Ş.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası ve 1676724 ve 1873958 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Mevlana Yapı Denetim A.Ş.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Alper ARSLANOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:27201, Oda Sicil No:81068),

Alanya Kale Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1413716, 1413728 ve 1413731 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Alanya Kale Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Birol EMER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20889, Oda Sicil No:11206),

Set Yalova Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1781264 ve 1691214 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Set Yalova Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası ve 1627215 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Set Yalova Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Cemal AKKAŞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2690, Oda Sicil No:17855),

Alperal Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1146059 ve 1392048 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Alperal Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası ve 1594177 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Alperal Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Erkanı YAVUZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3835, Oda Sicil No:18508),

Orta Asya Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1384245, 1384258 ve 1384266 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Orta Asya Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Gökhan KAPDAĞLI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19883, Oda Sicil No:82299),

Didyma Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 975890, 1044101, 903042, 903056, 903058 ve 903063 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Didyma Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Gültekin TARHAN (Mimar, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:11438),

Didyma Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1044101, 971058, 970948, 979547, 1092521, 978050, 903042, 903056, 903058, 903063, 1170352, 1185403, 979265, 996690, 1024282 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Didyma Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Hasan Hulki ÖZTOPRAK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6057, Oda Sicil No:13721),

İkonya Selçuklu Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1414692 YİBF nolu ve Der-Hal Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1083204 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan İkonya Selçuklu Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Der-Hal Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesi ayrıca İkonya Selçuklu Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1627077 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan İkonya Selçuklu Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Hasan ZÜMRÜTBAS (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17847, Oda Sicil No:8236),

Orta Asya Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1384084, 1384092, 1384101, 1384141, 1384182, 1384197, 1384210, 1384219, 1384245, 1384250, 1384258, 1384266, 1384294, 1384312, 1384336, 1384341, 1384343, 1384346, 1384353, 1384361, 1384366, 1384371, 1384404, 1384423, 1384441, 1384455, 1384465, 1384475, 1384567 ve 1384575 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Orta Asya Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Hayrettin BAĞCI (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:40362),

Alper Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1103205, 1096981, 1350534, 1350506, 1350542 ve 1350522 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Alper Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı İrfan ALPER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19266, Oda Sicil No:52078),

Milidya Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1427835 YİBF nolu, Erteknik Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1658493 YİBF nolu ve MG Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1422289 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Milidya Yapı Denetim Ltd.Şti., Erteknik Yapı Denetim Ltd.Şti. ve MG Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Jale Filiz ISIKAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20579, Oda Sicil No:24491),

Alper Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 965184, 1350534 ve 1350506 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Alper Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Musab SARIKAYA (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:106394),

Didyma Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 975890, 1092521, 978050, 1170352, 979265 YİBF nolu, Han Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 734891 YİBF nolu ve Didim Han09 Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1572308, 1437309, 1437419 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Didyma Yapı Denetim Ltd.Şti., Han Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Didim Han09 Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Naciye Nejla SARI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9294, Oda Sicil No:13707),

Binkent Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1521011, 1564216 ve 1557485 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Binkent Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Necdet ÜMİTLİ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15178, Oda Sicil No:17509),

Beyazkent Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1312810 YİBF nolu ve Orta Asya Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1384084, 1384092, 1384101, 1384141, 1384182, 1384197, 1384210, 1384219, 1384245, 1384250, 1384258, 1384266, 1384294, 1384312, 1384336, 1384341, 1384343, 1384346, 1384353, 1384361, 1384366, 1384371, 1384404, 1384423, 1384441, 1384455, 1384465, 1384475, 1384567, 1384575, 1384586 ve 1384588 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Beyazkent Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Orta Asya Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Salih BAYKARA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11637, Oda Sicil No:18679),

Pen Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1628679 ve 1629163 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Pen Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası ve 1753722 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Pen Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Semih ALBAYRAKOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12762, Oda Sicil No:16136),

Kök-Ay Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 949111, 1066351, 1066359, 988036, 988055, 988062, 988065, 988075 ve 958890 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Kök-Ay Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Sevrim ÇALIŞIR DENİZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23607, Oda Sicil No:18979),

Bursa Ümit Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 763278 ve 754303 YİBF nolu ve Derya Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 221246 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Bursa Ümit Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Derya Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Suat ZOBU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5224, Oda Sicil No:16298),

Nam Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1521702, 1000409 ve 1554123 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Nam Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Veli DOĞAN'ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11629, Oda Sicil No:6036),

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması;

Bakanlık Makamının 08.05.2023 tarihli ve 6375134 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür. İlgililere duyurulur.

5141/46/1-1

●

————— ● —————

**Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Cephe Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1460575, 1496435, 1496441 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Cephe Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Ahmet DURMUŞ (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:113958), Lütfi Aydın GÜLTEKİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10799, Oda Sicil No:20962),

Mine Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1511830 YİBF nolu ve Karahan Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1474194, 1551514 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Mine Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Karahan Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Ahmet GÜZEL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:27016, Oda Sicil No:7013),

Ankara Coşkun Yapı Denetim A.Ş.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1581361, 1581398, 1530203 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Ankara Coşkun Yapı Denetim A.Ş.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Ali Nail ULUSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6696, Oda Sicil No:5531), Burhan KOCAMAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14563, Oda Sicil No:10328),

Üç Boyut Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1505663, 1705845, 1705849, 1705852, 1705856, 1705857 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Üç Boyut Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Aslıhan ARIĞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:30206, Oda Sicil No:30346),

Özlüm Yapı Denetim Hiz.Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1639897, 1639915, 1639923, 1639935, 1639945, 1639954 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Özlüm Yapı Denetim Hiz.Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Bekir ÖNAL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:30697, Oda Sicil No:13629),

Ayışığı Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 798910, 1198285, 1578137 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Ayışığı Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Direnç DEMİRBAŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22500, Oda Sicil No:29968),

Sır Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1339492, 1362970, 1137116 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Sır Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Gülçin GÜÇ (YAŞAR) (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21616, Oda Sicil No:29719),

Üç Gözler Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1672149, 1530002, 1689292 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Üç Gözler Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Gültekin TARHAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13729, Oda Sicil No:11438),

Denizli Mercanlar Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1288961 YİBF nolu ve Koza Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 588817, 647669 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Denizli Mercanlar Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Koza Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Güzeyde KAÇAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14278, Oda Sicil No:19293),

Güzelhisar Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 919172, 923154, 923167 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Güzelhisar Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Haluk TURGAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23969, Oda Sicil No:4227),

Baytek Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1099840, 1559905, 1684132 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Baytek Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı İlhan ÖZKAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21748, Oda Sicil No:6257),

Güzelyalı Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1695632, 1631019, 1627672 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Güzelyalı Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Kübra YÜCE (Mimar, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:66758),

Ömürsa Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1189163, 1066202 YİBF nolu ve Yalova Reform Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1777939 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Ömürsa Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Yalova Reform Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Mehmet Ali ÜNVER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14316, Oda Sicil No:17900),

Koza Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 507747, 588817, 647669 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Koza Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Mehmet Cengiz DEMİRCİ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2702, Oda Sicil No:9349),

Sahilkent Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1081167, 980373, 1119804 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Sahilkent Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Muharrem KARATAŞ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21990, Oda Sicil No:11855),

As Yalım Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1757744, 1757745, 1757746 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan As Yalım Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Mustafa TEKİNÖZ (Mimar, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:69152), Serdar SARI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:32147, Oda Sicil No:42160),

Üç Boyut Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1705845, 1705849, 1705852 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Üç Boyut Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Sevban KOYUNCULAR (Mimar, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:65532),

Orta Asya Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1379032, 1455343, 1455347 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Orta Asya Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Yılmaz HOCAOĞLU'nun (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2656, Oda Sicil No:4625),

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması;

Bakanlık Makamının 08.05.2023 tarihli ve 6375152 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

**Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, 2088 ada, 13 parsel üzerindeki 1235414 YİBF nolu (CB Blok) nolu inşaatı denetimini üstlenen 680 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İmge Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 31.03.2023 tarihli ve E.2022/2094-K.2023/533 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 10.09.2021 tarih ve 31613 sayılı Resmî Gazete ilanı ile İmge Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 12.05.2023 tarihli ve 6352331 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5143/1/1-1

**Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, 2088 ada, 13 parsel üzerindeki 1235478 YİBF nolu inşaatı denetimini üstlenen 680 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İmge Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 31.03.2023 tarihli ve E.2022/2096-K.2023/535 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 10.09.2021 tarih ve 31613 sayılı Resmî Gazete ilanı ile İmge Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 04.05.2023 tarihli ve 6327289 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5143/2/1-1

**Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

27.02.2017 tarihli ve 4608 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile denetçi belgesi iptal edilen, Arya Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin sorumlu denetim elemanı Abdi MAVİ (Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar, Denetçi No: 15786, Oda Sicil No: 12076) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 28.02.2023 tarihli ve E.2023/181-K.2023/455 sayılı kararı ile "dava konusu işlemin iptaline" hükmedildiğinden, 03.03.2017 tarihli ve 29996 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Abdi MAVİ hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 04.05.2023 tarihli ve 6325082 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5143/3/1-1

**Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Ankara İli, Polatlı İlçesi, 140243 ada, 6 parsel üzerindeki 1478566 YİBF nolu (B Blok) inşaatın denetimini üstlenen Polatlı Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Osman Nuri BOZDAĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 28289, Oda Sicil No: 82127) tarafından, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 2022/2208 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 06.04.2023 tarihli ve E.2022/2208-K.2023/735 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 29.07.2022 tarihli ve 31907 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Osman Nuri BOZDAĞ hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin kuruluş ortaklığına ilişkin kısmı 12.05.2023 tarihli ve 6360849 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5144/1-1