

**Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Kion Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul ili, Küçükçekmece İlçesi, F21C21C4B pafta, 6532 parsel üzerindeki 1773008

YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (d) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 3577 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kion Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne, aynı Kanun'un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Kion Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Alaettin YENER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10009, Oda Sicil No: 9471) ve Onur KARA'nın (Mimar, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 67903) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Kion Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin kuruluş ortağı Onur KARA'nın (Mimar, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 67903) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 03.10.2023 tarihli ve 7459607 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10246/1/1-1

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Aks Yapı Denetim A.Ş.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul ili, Ümraniye İlçesi, 30 pafta, 681 ada, 30 parsel üzerindeki 585807 YİBF nolu

Yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 104 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aks Yapı Denetim A.Ş.' ne, aynı Kanun'un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 03.10.2023 tarihli ve 7459591 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10246/2/1-1

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Aks Yapı Denetim A.Ş.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul ili, Ümraniye İlçesi, 30 pafta, 681 ada, 30 parsel üzerindeki 585810 YİBF nolu

Yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 104 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aks Yapı Denetim A.Ş.' ne, aynı Kanun'un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 03.10.2023 tarihli ve 7459566 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10246/3/1-1

**Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Şimşek Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul ili, Çatalca İlçesi, 50KID pafta, 168 ada, 1 parsel üzerindeki 1611770 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 914 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şimşek Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne, aynı Kanun'un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Şimşek Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Tufan BÜYÜKBÜBEROĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 30182, Oda Sicil No: 80001), Sami TURNA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15959, Oda Sicil No: 13431) ve Merve RAZİ'nin (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 118564) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Şimşek Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin kuruluş ortağı Tufan BÜYÜKBÜBEROĞLU'nun (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 30182, Oda Sicil No: 80001) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 03.10.2023 tarihli ve 7459542 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10246/4/1-1

**Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Binkent Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul ili, Bahçelievler İlçesi, 66 pafta, 149 ada, 1 parsel üzerindeki 1863291 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2361 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Binkent Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne, aynı Kanun'un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Binkent Yapı Denetim Ltd.Şti.'ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Yusuf SAVAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15900, Oda Sicil No: 12816), Necdet ÜMİTLİ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15178, Oda Sicil No: 17509), Türkan BALCI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12237, Oda Sicil No: 20905), İbrahim KARABAT (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 141011) ve Mustafa ÜSTÜN'ün (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 110650) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Binkent Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin kuruluş ortağı İbrahim KARABAT'ın (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 141011) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 03.10.2023 tarihli ve 7459530 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10246/5/1-1

**Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Nida Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli ili, Gölcük İlçesi, G23C01c2c pafta, 306 ada, 7 parsel üzerindeki 1454032 YİBF

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g)

bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2177 nolu Yapı Denetim İzin

Belgesine sahip Nida Yapı Denetim Ltd. Şti.'ne, aynı Kanun'un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl

süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî

Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Nida Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin kuruluş ortağı Şahin

BAL'ın (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 35281, Oda Sicil No:

55141) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar

kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun

ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 03.10.2023 tarihli ve 7459257 sayılı Olur'u ile uygun

görölmüştür.

İlgililere duyurulur.

10246/6/1-1



**Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Şahinöz Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli ili, Çayırova İlçesi, G22B18B3C pafta, 519 ada, 13 parsel üzerindeki 1302397

YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c)

ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2415 nolu Yapı Denetim İzin

Belgesine sahip Şahinöz Yapı Denetim Ltd. Şti.'ne, aynı Kanun'un 8. maddesi gereğince, 1 (bir)

yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî

Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Şahinöz Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin kuruluş ortağı Ali

UZUNOĞLU (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16384, Oda Sicil

No: 17345) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya

laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar

kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 03.10.2023 tarihli ve 7459235 sayılı Olur'u

ile uygun görölmüştür.

İlgililere duyurulur.

10246/7/1-1



**Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Eytun Yapı Denetim ve Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli ili, İzmit İlçesi, G24A21D1A pafta, 468 ada, 7 parsel üzerindeki 1561418 YİBF

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g)

bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2267 nolu Yapı Denetim İzin

Belgesine sahip Eytun Yapı Denetim ve Ltd.Şti.'ne, aynı Kanun'un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Eytun Yapı Denetim ve Ltd.Şti.'nin kuruluş ortağı Yasin YAMAN'ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24934, Oda Sicil No: 72367) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 03.10.2023 tarihli ve 7459217 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10246/8/1-1

•

**Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Eytun Yapı Denetim ve Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli ili, İzmit İlçesi, G23B25B1D pafta, 192 ada, 7 parsel üzerindeki 1533343 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2267 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Eytun Yapı Denetim ve Ltd.Şti.'ne, aynı Kanun'un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Eytun Yapı Denetim ve Ltd.Şti.'nin kuruluş ortağı Yasin YAMAN'ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24934, Oda Sicil No: 72367) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 28.09.2023 tarihli ve 7459196 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10246/9/1-1

•

**Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Ankara ili, Çankaya İlçesi, 16632 ada, 3 parsel üzerindeki 1747844 YİBF nolu yapı ile ilgili olarak, Kaytek Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin 08.08.2023 tarihli ve 32273 sayılı Resmi Gazete ilanında hakkında işlem yapılan kuruluş ortağı Hüseyin KAYA (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:306, Oda Sicil No:34026) hakkında, yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça uygulanan işlemlerin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 03.10.2023 tarihli ve 7459819 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10246/10/1-1